
Output of Scrambler function and Sync header
H
S0
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
Code word
D222
D218
D217
D216
D215
D214
D213
D212
D211
D210
Pad "0"
D209
D208
D207
D206
D205
D204
D203
D202
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
D8
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
S208
S209
S210
S211
S212
S213
S214
S215
RS Parity Data
P31
P30
P29
P28
P27
P26
P25
P24
P7
P6
P5
P4
P3
P2
P1
P0