

T10/T20/T30:: F | 3b: POS | 4b: Ctrl

0	T10	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
	T20	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
	T30	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
	D10	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
	D20	rest 7 bytes						
	D30	rest 7 bytes						
	D40	rest 7 bytes						
	D50	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7



	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
	rest 7 bytes							
	rest 7 bytes							
	rest 7 bytes							
	rest 7 bytes							
	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	
0	T10	T20	T30	D10	D20	D30	D40	D50